



Ploščad Bavarski dvor
PROJEKT za sanacijo ploščadi, 2003

Investitor: lastniki prostorov,
Nosilec naloge: Tomaž Škerlep,
univ.dipl.inž.arh.

Ploščad ob objektih Slovenska 54, 56 in 58, ki jo je zasnoval arhitekt Edo Mihevc, je bila že dalj časa problematična zaradi zatekanja meteorne vode; na podlagi predhodnih pregledov in preiskav smo izdelali Projekt za celovito sanacijo vseh izolacijskih slojev in tlaka na ploščadi. Dela na večjem delu ploščadi so bila že izvedena v letih od 2003 do 2007, medtem ko severni del še ni bil saniran.

Ključne besede: sanacija, prenova, preiskave, hidroizolacija, tlaki, arhitekturna dediščina